

SITUATIE TEEKNING VAN HET BEZUIDENHOUTKWARTIER, NA HET LUCHTBOMBARDEMENT VAN 3 MAART 1945.

SCHAAL 1 A 1000.



Bron: Haags Gemeentearchief

- RENOVOOI
- DOOR BRAND VERHOEST
 - OVERSTELBAAR BESCHADIGD
 - LICHT BESCHADIGD

BRANDWEER - GRAVENHAGE
1945